Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Яблоновый Овраг муниципального района Волжский Самарской области
Самарская область Волжский район
с.Яблоновый Овраг, ул.Н.Наумова, 86,
тел.8 (846) 998-87-41
Исх.№ __18_ от _28.02.__2023г.

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Самарской области
Трубникову И.С.

Банковские реквизиты:
ИНН 6330052600 КПП 633001001
ОКПО 40948631
МУФ СО (ГБОУ ООШ с.Яблоновый Овраг)
ОТДЕЛЕНИЕМ САМАРА БАНКА
РОССИИ/УФК по Самарской области г.Самара
БИК 013601205
казн/сч 03224643360000004200
л.с.614.64.136.0
E-mail: ya_ovrag_sch_vlg@samara.edu.ru

Ответ на предписание

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 23/2 от 14.07.2022г. ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг муниципального района Волжский Самарской области (с. Яблоновый Овраг, ул. Н.Наумова, д. 86) сообщает, что проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено
2	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и	Документация представлена

	результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	
3	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.	Выполнено
4	В отношении объекта защиты не разработана декларация пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности.	
5	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала (покрытие пола поэтажных коридоров - линолеум).	Документация представлена
6	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Выполнено
7	Не обеспечено наличие на двери складского помещения (кладовая на 1 этаже) обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	В процессе выполнения
8	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	В процессе выполнения
9	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания (двери находятся в открытом положении)	Выполнено
10	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода не соответствующего требованиям пожарной безопасности	Написано письмо в МБУ «Паритет»

	(ширина запасного эвакуационного выхода из спортивного зала 0,74 м. требуется не менее 0,8 м.).	
11	Допускается эксплуатация эвакуационного выхода не соответствующего требованиям пожарной безопасности (ширина запасного эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа (у центральной лестничной клетки) составляет 0,75 м. требуется не менее 0,8 м.)	Написано письмо в МБУ «Паритет»

Директор: Беляева О.А.

28.02.2023г.

C=RU, O=ГБОУ ООШ с.Яблоновый Овраг м.р.Волжский Самарской области, CN=Беляева Ольга Александровна, E=ya_ovrag_sch_vlg@samara.edu.ru